

BODENREGISTER AUS CU-ROHR 12/14 WEICH IN ZINGEN.

VERBINDUNGSMUFFEN IN REGISTERN MÜSSEN IM PLAN BEZEICHNET UND EINGEMESSEN WERDEN.

REGISTERBOGEN SIND MIT WOLLFILZKARTON ABZUDECKEN, RESP. EINZUPACKEN.

REG. 0137: 71m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0136: 39m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0135: 34m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0108 + 0109: 32m
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 12: 20

REG. 0111: 15m
HEIZK. VX 14-17.0
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 12: 20

REG. 0112: 49m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0113: 26m
2 AHA 1/2" VE
ABST. 12: 40

REG. 0114: 26m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0115 + 0116: 31m
2 AHA 1/2" VE:

REG. 0110: 37m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 35

REG. 0102: 41m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 35

REG. 0101: 25m
HEIZK. VX 21/21 - 0.60
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:

REG. 0104: 33m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: ~27

REG. 0106: 52m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0107: 44m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0117: 59m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0118: 53m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0119: 44m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0120: 48m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0121: 59m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0122: 35m
HEIZK. VX 14/14 - 0.60
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 12: 20

REG. 0138: 66m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 35

REG. 0134: 64m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 25

REG. 0132 + 0133: 41m
HEIZK. VX 14/14 - 0.60
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 12: 20-25

REG. 0129: 20m
HEIZK. VX 14 - 2.00
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 12: 20

REG. 0127: 21m
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 12: 20

REG. 0131: 80m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 20

REG. 0130: 62m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 30

REG. 0128: 38m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0126: 40m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 40

REG. 0125: 58m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 30

REG. 0124: 53m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 22: 15
12: 35

REG. 0123: 28m
DANF. DAV 3/8"
2 AHA 1/2" VE:
ABST. 12: 35

HK 0132
HK 0129
HK 0122
HK 0111
HK 0101

Anschlüsse Verteiler auf Trittschallisolation montieren!

Verteileranschlüsse und Steigstränge werden immer mit Armaflexschlauch Typ SH isoliert!

Die genauen Verteilerstandorte sind vor der Montage mit der Bauleitung abzuklären!

Den Schallübertragungsisolationen sind höchste Beachtung zu schenken!

KOTEN:
- INNENRÄUME, (+3.44 / +3.24) Fertig R.o.
- TERRASSEN, (+3.45 / +3.26) Fertig R.o.
- SPEZIALFÄLLE, IM PLAN ANGEGEBEN.

THERMOSTATVENTIL AM HEIZKÖRPER

THERMOSTATVENTIL IN UP-KASTEN

MONTAGE HEIZUNG

	GEZ.	DATUM
REV. A		
REV. B		
REV. C		
GRÖSSE		

Ingenieurbüro **Kurz**
Heizung, Lüftung/Klima, Sanitär, Energieberatung
3053 Münchenbuchsee Oberdorfstrasse 37 Telefon 031 861184

MST. NR. 1480H-3

AUSFÜHRUNG HEIZUNG ARCHITEKT

REVISION

	BEZ.	ART DER ÄNDERUNG	DAT.	GEZ.
D		Schmutzraum Haus C1 + Dir. Kleine Korrekturen	17.2.84	
C		Nachgeführt und vermasst	30.12.83	
B		Nachgeführt	17.10.83	
A		Nachgeführt	31.8.83	

ATELIER 5
ARCHITEKTEN UND PLANER
AKTIENGESELLSCHAFT
3000 BERN SAMARITERSTRASSE 3
TEL. 031 / 22 26 36

THALMATT II
METTLENWALDWEG 3037 HERRENSCHWANDEN

DAT. April 83 | GR. A 0 | GEZ. Schwarz | MST. 1:100



THII 54 211 5

Sektor C Ebene I

Isolation } STÜTZENMASSE!

ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER ZU KONTROLLIEREN